



Stadtverwaltung Cottbus

Fachbereich 66 – Grün- und Verkehrsflächen

Baumbilanz 2015 und 2016





1. Baumbilanz 2015/ 2016 bei Baumpflegemaßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Art des Standortes	Baumfällungen in Stück	Baumpflanzungen in Stück	
		erforderlicher Ersatz nach Cottbuser Baumschutzsatzung	Anzahl der Ersatzpflanzungen
Baumfällungen mit Forderung Ersatzpflanzungen (Bäume in straßenbegleitenden Baumreihen und an Einzelstandorten)	189	212	77* (197 Ersatzpflanzungen)
Baumfällungen mit Forderung Ersatzpflanzungen (Wildaufwuchs)	217	-	Ersatz nicht erforderlich, da ausreichend zukunftssträchtige Bäume im Umfeld vorhanden

*Hinweis:

Bei Ersatzpflanzungen nach Cottbuser Baumschutzsatzung wird Baumschulware mit mittlerer Baumschulqualität (Stammumfang 12-14 cm) verlangt. Bei höherer Baumschulqualität mit einem Stammumfang ab 14 cm kann eine geringere Anzahl von Neupflanzungen anerkannt werden. Es wurden überwiegend Bäume mit einem Stammumfang von 18-20 cm gepflanzt. Unter Berücksichtigung der höheren Baumschulqualität wurden



2. Baumbilanz bei Baumaßnahmen 2015

Baumaßnahme	Baumfällungen in Stück			Baumpflanzungen in Stück				Baumersatz 2015 mit Berücksichtigung des Umrechnungs- faktors*
	vor 2015	2015	gesamt	vor 2015	2015	nach 2015	gesamt	
Sielow; Döbbricker Straße	24		24		21		21	50
Gesamt	24	0	24	0	21	0	21	50

* Hinweis

Bei Ersatzpflanzungen nach Cottbuser Baumschutzsatzung wird Baumschulware mit mittlerer Baumschulqualität (StU 12-14 cm) verlangt. Bei höherer Baumschulqualität mit einem Stammumfang ab 14 cm kann eine geringere Anzahl von Neupflanzungen anerkannt werden.



3. Baumbilanz bei Baumaßnahmen 2016

Baumaßnahme	Baumfällungen in Stück			Baumpflanzungen in Stück				Baumersatz 2016 mit Berücksichtigung des Umrechnungs- faktors*
	vor 2016	2016	gesamt	vor 2016	2016	nach 2016	gesamt	
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße		0	0		5		5	12,5
Am Spreeufer		5	5		13		13	30,5
Verkehrsknoten Cottbus		111	111	65	0	43	108	0
Skadow, Saspower Landstraße		2	2		4		4	8
Querungshilfe Madlower Ch.		2	2		0		0	0
Inselstraße		2	2	7	2		9	5
Gesamt	0	122	122	72	24	43	139	56

*Hinweis:

Bei Ersatzpflanzungen nach Cottbuser Baumschutzsatzung wird Baumschulware mit mittlerer Baumschulqualität (StU 12-14 cm) verlangt.
Bei höherer Baumschulqualität mit einem Stammumfang ab 14 cm kann eine geringere Anzahl von Neupflanzungen anerkannt werden.



4. Ausblick Baumaßnahmen 2017

Baumaßnahme	Baumfällungen in Stück			Baumpflanzungen in Stück			
	vor 2017	2017	gesamt	vor 2017	2017	nach 2017	gesamt
Ostrower Platz		6	6		20		20
Lärmschutzwand Willmersdorf		8	8		6		6
Oberkirchplatz		17	17		18		18
Gesamt		31	31	0	44	0	44